



Для служебного пользования (гриф или пометка)
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Глава местной администрации
городского округа Баксан


/Х.Х.Мамхегов/
(подпись) (ФИО)


« 16 » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ
России по КБР


/С.В.Воронин/
(подпись) (ФИО)


« 28 » 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике


/С.С.Васильев/
(подпись) (ФИО)

« 16 » 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
МЧС России по КБР


/М.В.Надёжин/
(подпись) (ФИО)

« 02 » 2020 г.

Паспорт безопасности
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5
г.Баксана им.Н.И.Нагоева»
(наименование объекта (территории))

г.Баксан
2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Учредитель: Администрация городского округа Баксан

Адрес: 361500, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, пр. Ленина, 21

Тел/факс: 8-(86634)-2-12-64

E-mail: admbaksan@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Адрес: 361534, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Баксан, улица Шукова, 1-б

Телефон: 8(886634) 4-31-42

E-mail: sosh5-baksan@mail.ru

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Баксан, ул. Шукова, 1-б
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образование

(основной вид деятельности органа (организации))

третья категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь – 4720 м², протяженность периметра 900 м.

(общая площадь объекта кв.метров, протяженность периметра, (метров))

№258544 07 – АВ от 05.05.2012 г.

№258545 07 – АВ от

18.05.2012 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Архагова Зухра Ханаховна, тел. служебный- 8 (86634) 4-31-42, тел. моб.- 8 928 078

81 11, эл.почта -sosh5-baksan@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте

(территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Мамхегов Хачим Хасанович, тел. 8-(86634)-2-12-64 E-mail: admbaksan@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)

телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 8.00 - 17.00

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 48 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 541 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 2 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	1	8	Взрыв, поджог.	Частичное разрушение здания, повреждение коммуникаций, человеческие жертвы.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): со всех направлений от жилых домов

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывчатые вещества, поджог, применение отравляющих веществ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей поджог здания школы, размещение ВВ, захват заложников
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) МКОУ СОШ №5г. Баксана им.Н.И.Нагоева при применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания школы в зависимости от количества ВВ, гибель людей, 4720 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

**V. Оценка социально-экономических последствий
совершения террористического акта на объекте
(территории)**

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	541	Нарушение коммуникаций, частичное или полное разрушение здания школы	2319961,05

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта
(территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) МО МВД России «Баксанский», (участковый инспектор, ППС, ДПС, СОГ), Баксанский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» УФСБ г. Баксан, УФСБ России по КБР г. Баксан
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): защитные средства, специальные средства организации оповещения и связи, турникет, КЭВП, система видеонаблюдения.

**VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и
пожарной безопасности объекта (территории)**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - а. Объектовые системы оповещения: план эвакуации, звуковое оповещение, указательные знаки направления эвакуации людей, световое табло «Выход»
(наличие, марка, характеристика)
 - б. Наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи
нет
(наличие, марка, характеристика)
 - в. Наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствует
(марка, количество)
 - г. Наличие стационарных и ручных металлоискателей
не имеется
(марка, количество)
 - д. Наличие системы наружного освещения объекта (территории): прожекторы по периметру 2 штук camelion ST-1002B
(марка, количество)
 - е. Наличие системы видеонаблюдения
имеется, 2 штук, sarmat sr-s200F36
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для прохода людей – 1, проезда транспортных средств – 1;
- б. Количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4 (3 - для выхода людей, 1 - для выезда транспортных средств);
- в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска Турникет «Ростов-Дон Т2ММ1, Т7М1, Т9М1»; (тип установленного оборудования)
- г. Физическая охрана объекта нет (человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется, в рабочем состоянии; (характеристика)
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода имеется, не укомплектован; (характеристика)
- в) наличие автоматической системы пожаротушения имеется, в нерабочем состоянии⁴ (тип, марка)
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется, в рабочем состоянии «Соната-КЛ»; (тип, марка)
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) огнетушители, пожарный инвентарь, ящик для песка, пожарный кран; (характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Считать антитеррористическую защищенность объекта, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории) неудовлетворительными. По результатам обследования, а также с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения присвоить МКОУ «СОШ № 5 г. Баксана им. Н.И.Нагоева» третью категорию опасности.

Рекомендации по проведению необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории):

- обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций;

- оборудование объекта системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте;
- оснащение объекта охранной сигнализацией;
- приведение нормативно – правовой базы по антитеррористической безопасности ОУ в соответствии с действующим законодательством;


IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

не имеется
(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта



(подпись)

З.Х.Архагова

(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина

актуализации _____



Руководитель объекта

(подпись)




З.Х. Архагова

(ф.и.о.)


ГОУ КБР
Баксанский
профессиона
льный лицей
«Агро»



Потенциально
опасные и
критические
участки

-  Основной вход
-  Запасные выходы
-  Электросит.

Пр. Ленина




- 1 - бухгалтерия
- 2 - библиотека
- 3 - медицинский кабинет
- 4 - туалет
- 5 - учебный кабинет
- 6 - подсобное помещение
- 7 - учительская
- 8 - эвакуационный выход
- 9 - контрольно-пропускной пункт
- 10 - видеонаблюдение



теплоснабжение 1,5м.

План 3 этажа МКОУ "СОШ №5 г. Баксан им. Н.И. Нагоева"
г. Баксан, ул. Шукова, 1

- 1 - учебный кабинет
- 2 - подсобное помещение
- 3 - туалет



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Баксана им. Н.И. Нагоева»
(МКОУ «СОШ №5 г.Баксана им. Н.И. Нагоева») (далее объект)
(полное и сокращенное (в скобках) наименование)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта:

Председатель комиссии: Архагова З.Х. - директор МКОУ «СОШ №5 г.Баксана им. Н.И.Нагоева»
(ФИО, должность лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Члены комиссии:

- Карданова Ф.А. – Первый заместитель Главы местной администрации городского округа Баксан по социальным вопросам;
- Буранова М.М.- начальник МКУ «Департамент образования местной администрации городского округа Баксан»;
- Макуашев А.Ю. - Сотрудник отдела в городе Баксане УФСБ России по КБР;
- Нанов З.М. – Инспектор ГООО ПОО Баксанского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;
- Дауров А.М. - Старший инспектор г.о. Баксан и Баксанскому району по пожарному надзору.

Основание: постановление местной администрации городского округа Баксан от 02.10.2019 №983
(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного образовательного учреждения 09.10.2019 г.:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта: Кабардино-Балкарская Республика, г.о.Баксан, ул. Шукова, 1-б

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта: учредителем (правообладателем) является местная администрация г.о.Баксан, тел. 8(86634) - 4-12-31

1.3. Краткая характеристика объекта:
Здания, в которых расположен объект: трехэтажное, типовое.
Форма собственности: муниципальная.

1.4. Основное функциональное назначение объекта: образовательная деятельность

1.5. Режим работы (функционирования) объекта:

Понедельник - пятница: 8.00.-17.00

1.6. Занимаемая площадь:

площадь объекта - 4720 кв.м., размер санитарно-защитной зоны-2325,4кв.м.

1.7. Прилегающие объекты к объекту:

- 1) с востока – жилой 5-этажный дом;
- 2) с юга – автодорога;
- 3) с запада – автодорога;
- 4) с севера –лицей «Агро».

Характеристика объекта по видам значимости и опасности:

1.классификация объекта по функциональной пожарной опасности: класс Ф5;

2. классификация объекта по значимости: класс 3

Объект является объектом гражданского значения.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: автомобильная магистраль Р288

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 541 человек

Раздел 2. Конструктивные и технические характеристики объекта (территории), организация их функционирования.

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется, находится в рабочем состоянии:

Количество видеокамер 2, из них находится в исправном состоянии 2

Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на монитор.

Хранение видеоинформации осуществляется.

Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней

Зона охвата видеонаблюдения:

- двор;
- вход в здание;

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется в рабочем состоянии. Имеются 4 основных путей эвакуации из здания. Пути эвакуации из здания соответствуют требованиям пожарной безопасности. Вокруг здания проезд с асфальтобетонным покрытием обеспечивающий доступ с пожарных автолестниц в любое помещение.

2.3. Система освещения имеется в рабочем состоянии:

Краткая характеристика: естественное и искусственное в здании объекта.

Имеется освещение по периметру объекта.

Достаточность освещения объекта: достаточное.

2.4. Кнопка экстренного вызова полиции: имеется, находится в рабочем состоянии:
Количество кнопок экстренного вызова полиции - 1

Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного Баксанского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (договор от 12.02.2019 г. № 6)

2.6. Охранная сигнализация отсутствует.

2.7. Пожарная сигнализация имеется, работает.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: имеются, находятся в рабочем состоянии.
Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: один

2.9. Средства радиосвязи: не имеется.

2.10. Ограждение объекта: имеется, находится в удовлетворительном состоянии.

Краткая характеристика и состояние ограждения: протяженность периметра - 294 м. (металлический забор, длиной 240 м и высотой 1,8 м).

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: турникет при входе в здание объекта.

Раздел 3. Обеспечение безопасного функционирования объекта (территории)

3.1. Физическая охрана объекта осуществляется

(осуществляется/не требуется)

Физическая охрана осуществляется охранником, двумя сторожами, дежурными учителями и администрацией.

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

Режим осуществления физической охраны: охранник с 8.00 до 17.00;

В ночное время и праздничные дни: сторож с 17.00 до 8.00.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

Пропускной режим обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) один

(по штату/фактическое)

Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится регулярно.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: директора от 13.06.2019 г. № 22-1 назначено приказом.

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта: имеются в наличии (Паспорт безопасности, План основных мероприятий по антитеррористической защищенности).

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся.

Периодичность проведения учений/тренировок: раз в учебную четверть. Последнее учение (тренировка) проведено 17 сентября 2019 г. Организация и проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования и защите учащихся и персонала при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и ведении гражданской обороны.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте за 12 месяцев: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте за 12 месяцев: 0

5.3. Возможные противоправные действия на объекте:

Возникновение пожара на части или всей площади объекта, возможное частичное получение ожогов сотрудниками, обучающимися + термическое поражение людей мебели и материалов + образование и распространение облака продуктов сгорания. Размер и зона действия в зависимости от сложившейся обстановки. При пожаре частичное отравление персонала, детей продуктами сгорания, поражение огнем.

Террористический акт с захватом заложников, взрыв, гибель заложников. Подрыв взрывчатого вещества + полное разрушение здания образование завалов + поражение людей в завалах + замыкание электрической проводки + образование пожара + термическое поражение людей. Размер и зона действия в зависимости от сложившейся обстановки.

Попадание в зону химического заражения при аварии на стекольном заводе. образование зоны заражения, поражения людей парами АХОВ,

отравление и гибель людей, Размер и зона действия в зависимости от сложившейся обстановки

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий), захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

5.4. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте:

Взрыв террористического характера: при взрыве террористического характера объемы и структура медицинских потерь будут зависеть от следующих факторов:

- количество персонала и учащихся в радиусе поражения;
- мощности и вида взрывного устройства;
- места расположения взрывного устройства;

Прогнозируемое количество пострадавших до 541 чел.

Масштаб последствий террористического акта: большое количество пострадавших.

Материальный ущерб может составить 100 % от балансовой стоимости части здания вместе с имеющимся в нем оборудованием.

Захват заложников на объекте. Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта – до 541 человек. Масштаб последствий террористического акта: большое количество жертв и пострадавших среди обучающихся и работников, погибших или пострадавших при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д. Материальный ущерб может составить 100 % от балансовой стоимости части здания вместе с имеющимся в нем оборудованием.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. Считать антитеррористическую защищенность объекта, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории) не удовлетворительными.

6.2. По результатам обследования, а также с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения присвоить МКОУ «СОШ №5 г. Баксана им. Н.И. Нагоева» **третью** категорию опасности.


6.3. Рекомендации по проведению необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории):

- Обеспечение охраны объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций;
- Оборудование объекта системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте;
- Оснащение объекта охранной сигнализацией;

- Приведение нормативно-правовой базы по антитеррористической безопасности ОУ в соответствие с действующим законодательством;
- Обеспечение объекта необходимым количеством средств индивидуальной защиты.

6.3. Сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования: в течение 2020 г.






Председатель
комиссии:



(подпись)

З. Х. Архагова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

1. 
(подпись)
2. 
(подпись)
3. 
(подпись)
4. 
(подпись)
5. 
(подпись)

- Ф.А. Карданова
(инициалы, фамилия)
- М.М. Буранова
(инициалы, фамилия)
- А.Ю. Макушев
(инициалы, фамилия)
- З.М. Нанов
(инициалы, фамилия)
- А.М. Дауров
(инициалы, фамилия)